

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Vedligeholdelse af eksisterende indeliggende altaner					50											
Vedligeholdelse af eksisterende indeliggende altaner									50							
Vedligeholdelse af eksisterende indeliggende altaner													50			
Altanprojekt	12.364,1															
SUMMERING																
Håndværkeromkostninger	14.459,1 tkr.				2.035 tkr.				7.155 tkr.				28.775 tkr.			
Følgeomkostninger	3.225,43 tkr.				185 tkr.				1.835 tkr.				13.480 tkr.			
Moms (25%)	4.421,13 tkr.				555 tkr.				2.247,5 tkr.				10.563,75 tkr.			
Total	22.105,66 tkr.				2.775 tkr.				11.237,5 tkr.				52.818,75 tkr.			

Vedligehold af klimaskærm

Vedligehold af klimaskærm

Vedligehold af klimaskærm

Vedligehold af klimaskærm

(Alternativ) Udsiftning af samtlige vinduer mod beboelse

Istandsættelse af samtlige bitrapper

Vedligehold af installationer (varme, afløb, kloak, vand, ventilation, el/svagstrøm og bærejern ved badeværelser)

Vedligehold af installationer (varme, afløb, kloak, vand, el/svagstrøm og bærejern ved badeværelser)

Vedligehold af installationer (varme, afløb, kloak, vand, ventilation, el/svagstrøm og bærejern ved badeværelser)

Vedligehold af varme, afløb, kloak, vand og el/svagstrøm

Konvertering fra 1- til 2-strengt radiatoranlæg

Altanprojekt